



Cartier

JOAILLIERS
PARIS · LONDRES · NEW YORK

2026

Reparaturbericht

Unsere Reparatur :
Modell : 18K WHITE GOLD TANK AMERICAINE WATCH
Individualnummer :
Ansprechpartner :
Kundenservice :

wir dürfen Sie darüber informieren, dass Ihre Cartier Reparatur fertiggestellt wurde. Beiliegend erhalten Sie die entsprechende Rechnung.

Funktionskontrolle

Dieser Service beinhaltet folgende Interventionen:

- Überprüfung des Magnetismus. Entmagnetisierung, falls erforderlich.
- Überprüfung der Ganggenauigkeit
- Überprüfung der Wasserdichtheit bei wasserdichten Uhren
- Überprüfung aller weiteren Funktionen (falls Vorhanden)

Vielen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.

Wir hoffen Sie weiterhin zu unserem geschätzten und zufriedenen Kundenkreis zählen zu dürfen.

Freundliche Grüße

Ihr Cartier Kundenservice

Maximilianstraße 20 - 80539 München - TEL +89 242670 0 - FAX +89 242670 22

RICHEMONT Northern Europe GmbH, Landsberger Str. 302-306, 80687 München, Postfach 21 01 20, 80671 München TEL +49 89 55984-0
Gesellschaftssitz: München - Handelsregister: HRB 754 18 Amtsgericht München - Geschäftsführer: Stefan Unterstraßer, Axel Meyer
Deutsche Bank AG München, BIC: DEUTDEFFVAC, IBAN: DE85 7007 0010 0167 4100 00, UID-Nr.: DE 129 311 406